



102 年度改善無障礙校園環境執行成果表

執行單位	桃園縣大溪鎮仁善國民小學	
工程經費	123,891 元	
完工日期	102 年 12 月 23 日	
驗收合格日期	103 年 1 月 6 日	
財產/物品編號		
未改善前說明	<p>一、2F 電腦教室入口處有高低差，在使用上不便於身心障礙者的學員</p> <p>二、3F 視聽教室入口處有高低差，在使用上不便於身心障礙者的學員</p> <p>三、2F 圖書館入口處有高低差，在使用上不便於身心障礙者的學員</p> <p>四、校內辦公室後方水溝尚無施作水溝蓋或水溝蓋孔隙過大，恐會造成學員經過時不慎跌入。</p>	
改善方法	<p>一、 出入口處順平、拆除原有門檻，並新作坡道。</p> <p>二、 大辦公室後方未施作水溝蓋的水溝範圍新作水溝蓋板（細目）。</p> <p>三、 原孔隙過大水溝蓋範圍（東棟 1 樓無障礙廁所前、東棟一樓中廊）新作水溝蓋板（細目）。</p>	
效益評估	<p>一、身心障礙者將來在使用上，更加安全與便利。</p> <p>二、全校師生及民眾在使用上更加安全，以免跌倒受傷。</p>	
施作項目 1	新作出入口無障礙坡道工程	
符合「建築物無障礙設施設計規範」第(205.2.3)項規定		
成果照片	施工前	施工前
		

	<p>施工後</p>	<p>施工後</p>
		

<p>施作項目 2</p>	<p>新作出入口無障礙坡道工程</p>
---------------	---------------------

符合「建築物無障礙設施設計規範」第(205.2.3)項規定

<p>成果照片</p>	<p>施工前</p>
	
	<p>施工後</p>
	

施作
項目 3

新作水溝蓋工程

符合「建築物無障礙設施設計規範」第(203.2.5)項規定

施工前



施工前



成果
照片

施工後



施工後



<p>施作項目 3</p>	<p>新作水溝蓋工程</p>	
<p>符合「建築物無障礙設施設計規範」第(203.2.5)項規定</p>		
<p>成果照片</p>	<p>施工前</p>	<p>施工前</p>
		
	<p>施工後</p>	<p>施工後</p>
		

註：

- 一、請參考內政部建築研究所「建築物無障礙設施設計規範」。
- 二、本表格不敷使用時請自行增列。